
Affichage
Alimentation
+12V contact : Jaune
Masse : Noir
Veilleuses : Bleu
ou R21=6K5 et D1=4.7K
Dérivation Capteur PMH
CapteurPMH : sinus avec offset de 2.38V
Amplitude 1.5V (1000tr/min) à 4V (4500tr/min)
Capa de liaison C2 => suppr Offset
X2-1 : +5V
X2-2 : Gnd
X2-3 : PMH
Seuil : environ 2V à 3V
Ne pas monter D18, ni C2 pour l'ICSP
TITLE: compte8_twi_modif_pnp
Document Number:
REV:
Date: 24/10/2004 14:25:28
Sheet: 1/1